


加工機の窓が透けて見える



水溶性切削液を弾く

加工点が見える

貼るだけ簡単

水溶性切削液を弾くフィルム

丸形
新登場

まどすけ®

【種類/価格】（消費税別）

- ・ MDS-700 サイズ (700mm×520mm) ... 希望小売価格 ¥14,000
 - ・ MDS-400 サイズ (400mm×520mm) ... 希望小売価格 ¥10,000
 - ・ MDS-300 サイズ (300mm×520mm) ... 希望小売価格 ¥9,000
 - ・ MDS-260 サイズ (260mm×200mm) ... 希望小売価格 ¥9,500 (3枚入セット)
 - ・ MDS-200 サイズ (200mm×200mm) ... 希望小売価格 ¥9,000 (3枚入セット)
 - ・ MDS-140 サイズ (140mm×200mm) ... 希望小売価格 ¥8,500 (3枚入セット)
 - ・ **MDS-240Φ サイズ (直径240mm) 丸形** ... 希望小売価格 ¥12,000 (3枚入セット)
- ※特注サイズは、別途御見積り致します。

【別売品】（消費税別）

- 固定補助シール (油面対応透明シール 35mm幅)
- ・ 10m 希望小売価格 ¥1,200
- ・ 50m 希望小売価格 ¥4,800

●貼付前の内窓洗浄とメンテナンス用洗浄剤
切削液が洗浄しきれないと脱落の原因となります。
907Pクリーナー (250ml) 希望小売価格 ¥1,000
危険等級：第四類第二石油類

販売店


NMC 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852

★★★貼り方について★★★

「まどすけ」は粘着面保護の為、本体と粘着面を保護しているセパレートシートの2枚重ねとなっています。白いシールの貼ってある方が、不要となるセパレートシートです。



- 飛んでくる切り屑が少ないところに貼る事で「まどすけ」の損傷軽減になります。
- 907Pクリーナーで、貼る位置の洗浄をしっかりと行う。

(洗浄が不十分だと加工液の侵入や脱落の原因となります。しっかりと洗浄する事が重要です。)

方法① 水を使った貼り方 (位置決めがしやすく、気泡が抜きやすい)	方法② 水を使わない貼り方 (簡単に行える)
大きめのサイズ推奨 MDS-700・MDS-400・MDS-300	小さめのサイズに可能 MDS-260・MDS-200・MDS-140・MDS-240Φ
<ol style="list-style-type: none"> 1. 貼る位置に霧吹きで十分に水をかけます。 2. セパレートシートを剥がした「まどすけ」を貼る。 3. 位置決めをする。 4. ゴムヘラなどを使って、出来るだけ気泡と水を抜く。 (抜き残りがあると脱落の原因となります。) 5. 窓に細かな傷がある場合は、隙間から加工液が浸入して脱落の原因となります。その場合は別売品の固定補助シールで上下左右の4面を固定し、加工液の浸入を防いでください。 	<p>セパレートシートを8cm程剥がして「まどすけ」の端部分を固定します。</p> <p>セパレートシートを剥がしながら貼ります。気泡が入りないように乾いたウエスなど使い、気泡を追い出しながら貼ってください。</p> <p>ウエスで気泡を追い出すイメージで。</p> <p>まどすけ</p> <p>最初はセパレートシートの端を折り曲げるようにし、剥がしながら貼る。</p> <p>窓</p>

「固定補助シール」の便利な使い方、ワンポイントアドバイス

「まどすけ」の上部には加工液が溜まりやすいです。「まどすけ」の上部に固定補助シールを貼る事で加工液が流れやすくなります。窓に傷がある場合の、加工液侵入による離脱の予防対策にもなります。

【使い方】

まどすけ

液が流れやすい

液が溜まりやすい

○まどすけの寿命の目安は状況によって変わります。飛んでくる切り屑により発生した傷痕には加工液が溜まりやすく流れにくくなります。そして視界が悪くなった時が交換時期です。

○撥水面に切削液の汚れが溜まってくると、見えにくくなってきます。その時は907Pクリーナーで拭いてください。撥水性能が回復します。

※ご不明な点がございましたら、担当営業、または弊社までお気軽にご相談ください。
相談窓口：TEL (042) 345-1356